



• 前言 •

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。




警告 表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。



注意 表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。



窍门 表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。



说明 表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

• 安全须知 •

下面是关于产品的正确使用方法、为预防危险、防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

安装维护人员要求

安装和维护人员必须具有从事CCTV系统安装、维修的资格证书或经历，并有从事相关工作（如高空作业等）的资格，此外还必须具有如下的知识和操作技能：

- 具有CCTV系统及组成部分的基础知识和安装技能。
- 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。

电源要求

请严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。请在设备运行之前检查供电电源是否正确。

请使用满足SEL（安全超低电压）要求的电源，并按照IEC60950-1符合Limited Power Source（受限制电源）的额定电压供电。具体供电要求以设备标签为准。

请在安装配线时装入易于使用的断电设备，以便必要时进行紧急断电。请保护电源软线免受踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和从装置引出的接点处。

使用环境要求

请在允许的湿度（小于95%RH）、海拔（低于3000m）范围内使用设备。请勿在具有腐蚀性的环境中使用设备，例如高盐雾的海域、海边及沿海区域，含酸性气体环境，化工厂等。

请勿在强振荡的环境中使用设备，例如车载、船载等环境。如果您需要在以上环境中使用，请您与销售人员联系，为您推荐符合环境要求的特殊型号或专门定制的设备，否则由于您使用不当造成的损失，本公司将不承担责任。

请勿将设备置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。请勿将设备附近的通风口，避免设备热量积蓄。

请勿将设备安装在靠近热源的地方，例如散热器、加热器、火炉或其它生热装置，以免发生火灾。请勿将镜头直接对准强烈辐射源（如太阳、激光、钢水等），以免对热成像探测器和可见光镜头造成损坏。

请勿将任何液体流入设备，以免内部元件受损，如有液体流入设备，请立即停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系售后处理。

请勿将任何异物塞入设备，以免引起设备短路，造成设备损坏或人身伤害。请在运送设备时用出厂时的包装或同等品质的材质进行包装。

请勿在运输、存储及安装过程中重压、剧烈振动、浸泡设备。

操作与保养要求

• 请勿直接碰触设备散热部件，以免烫伤。

• 请勿拆卸设备，机内并无用户可自行维修的零件。违规拆卸，可能会导致设备漏水或者图像不良。

• 建议配合防雷器使用本设备，提高防雷效果，室外使用需符合防雷规范。

• 请勿直接碰触到光感器件，可用吹风机除去镜头表面的灰尘或污垢。若有必要清洁，请将干布用酒精稍微润湿，轻轻拭去灰尘。

清洁机身可用柔软的干布擦拭，若遇污垢难以清除，请用干净的软布蘸取少量中性清洁剂轻轻拭去，之后再擦干。请勿使用如酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂，或者强烈的、带有研磨性的清洁剂，否则会损坏表面涂层，或降低设备工作性能。

• 清洁机身可用柔软的干布擦拭，若遇污垢难以清除，请用干净的软布蘸取少量中性清洁剂轻轻拭去，之后再擦干。请勿使用如酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂，或者强烈的、带有研磨性的清洁剂，否则会损坏表面涂层，或降低设备工作性能。

图4-1 打开护罩

图4-2 Micro SD卡及复位键示意图

图4-3 安装膨胀螺栓

图4-4 固定设备

4.2.2 固定设备

设备出厂时已确定出线方式，用户务必按照设备出线方式选择安装方式。

！请勿私自拆卸设备或更改设备出线方式，否则可能会导致设备漏水或者图像不良。

步骤1 依据安装孔在水泥墩上钻4个安装孔位，将膨胀螺栓敲入钻好的孔里面，将膨胀螺栓的胀管全部埋入墙体，与安装面平齐，如图4-3所示。

孔径大小和深度需要与膨胀螺钉匹配，孔位不能偏差。

图4-5 网口防水套安装示意图

4.2.3 (可选) 安装网口防水套

图4-6 网口防水套安装示意图

步骤2 将摄像机的4个安装孔穿入膨胀螺栓，依次垫上平垫和弹簧垫片，用螺母锁紧，将设备固定在水泥墩上，如图4-4所示。

图4-4 固定设备

图4-5 网口防水套安装示意图

4.2.3 (可选) 安装网口防水套

图4-6 网口防水套安装示意图

• 5、报警配置 •

报警输入、输出连接说明

说明

连接线缆时，先断开电源。

步骤1 将报警输入设备连接到I/O端口线缆的报警输入接口上。

步骤2 将报警输出设备连接到I/O端口线缆的报警输出接口上，报警输出为继电器开关输出，报警输出端口仅可连接常开型报警设备。

步骤3 登录设备WEB界面，选择“设置 > 事件管理 > 报警设置”。

步骤4 在报警设置界面面对报警输入、输出做相应的设置，单击“确定”。

“报警设置”界面如图5-1所示。

- 报警输入对应设备I/O端口线缆上的报警输入接口。根据报警输入设备在有报警发生时产生的信号为高、低电平，设置对应的常开型或常闭型。
- 报警输出对应设备I/O端口线缆上的报警输出接口。

图5-1 报警设置示意图

报警输入、输出示意图

图5-2 报警输入示意图

报警输入：输入信号悬空或者接地，设备可以采集到报警输入口的不同状态。其中输入信号接3.3V或者悬空，设备采集到逻辑“1”；输入信号接地，设备采集到逻辑“0”。

图5-3 报警输出示意图

报警输出：端口ALARM_OUT和ALARM_COM组成一个开关，用于提供报警输出。平时此开关打开，当有报警输出时，此开关关闭。

连接报警设备时，ALARM_OUT1只能和ALARM_COM1配合使用，ALARM_OUT2只能和ALARM_COM2配合使用。

• 附录1 防雷击浪涌 •

本产品采用TVS板极防雷技术，可以有效防止6000V以下的瞬时感应雷击等各类脉冲信号对设备造成的损坏。但是，对于室外安装要根据实际情况在保证电气安全的前提下做好必要的防护措施。

- 信号传输线必须与高压设备或高压电缆之间保持至少50米的距离。
- 室外布线尽量选择沿屋檐下走线。
- 对于空旷地带必须采用密闭钢管埋地方式布线，并对钢管两端分别等电位接地，绝对禁止采用架空方式布线。
- 对于空旷地带必须在设备电源口，网口等接线处增加10KA防雷器。对于AC转DC的电源适配器，需要靠近适配器的输出端接10KA防雷器。
- 对于安装在铁塔上，如果铁塔上有良好的接地排，设备的保护地线就近接到铁塔的接地排。如果没有接地排，设备的保护地线需要单独拉线接地，接地线需要使用16mm²的多股铜线。
- 对于安装在铁塔上，如果设备距离避雷针比较近，需要确保设备和避雷针尖空气距离3米以上，且保证设备安装在直击雷防护区内。
- 在强雷暴地区或高感应电压地带（如高压变电站），必须采取额外加装大功率防雷设备以及安装避雷针等措施。
- 室外装置和线路的防雷和接地设计必须结合建筑物防雷要求统一考虑，并符合有关国家标准、行业标准的要求。
- 系统必须等电位接地。接地装置必须满足系统抗干扰和电气安全的双重要求，并不得与强电网零线短接或混接。系统单独接地时，接地阻抗不大于4Ω，接地导线截面积必须不小于25mm²。

附录图1-1 防雷安装示意图

• 产品保修卡 •

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

终身质保
免费保修期：壹年

热成像摄像机
双目中型云台

快速操作手册
V1.0.0

产品名称：_____ 购买日期：_____

产品序号：_____ 用户名称：_____

通讯地址：_____ 联系人：_____

电 话：_____ 邮 编：_____

经 销 商：_____ 传 真：_____

电 话：_____ 联系人：_____

T2.00246951

- 11 -