UNISINSIGHT IPC5X_D55_F05A00_00000118-R32036SP04 版本说明书

| 产品代码 | 交付件(报价件对外中文描述) |
|----------------------------|---|
| IPC5822-E2-LI@MSL1I1-F0280 | UNISINSIGHT IPC5822-E2-LI-IPC2Z2E2LI-800 万普惠智能双光双目拼接筒型 网络摄像机 |
| IPC5422-E2-LI@MSL1I1-F0280 | UNISINSIGHT IPC5422-E2-LI-IPC2Z1E2LI-400 万普惠智能双光双目拼接筒型 网络摄像机 |

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。



| 目录 |
|----|
|----|

| 1 版本信息······ 3 |
|--------------------------------|
| 1.1 版本号3 |
| 1.2 历史版本信息 |
| 1.3 版本配套表 |
| 1.4 版本升级注意事项3 |
| 2 软件特性变更说明 |
| 3 操作方式变更说明 |
| 4 版本使用限制及注意事项 |
| 5 存在问题与规避措施 |
| 6 解决问题列表 |
| 7 相关资料 |
| 7.1 相关资料清单4 |
| 7.2 资料获取方式 |
| 8 技术支持5 |
| 附录 A 版本升级操作指导 ···············5 |

本文介绍了 R32036SP04 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载 R32036SP04 版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。 本文档需和本文"相关资料"中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号: R32036SP04

版本号查询方式:登录摄像机 web,点击右上角"系统",点击左侧"系统信息",可直接查看程序版本 号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

| 版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
|------------|------------|------------|------|------|
| R32036SP04 | R32036SP02 | 2023-11-21 | R | 正式版本 |
| R32036SP02 | R32035SP01 | 2023-09-21 | R | 正式版本 |
| R32035SP01 | A32031SP01 | 2023-08-30 | R | 试制使用 |
| A32031SP01 | 首次归档 | 2023-06-12 | А | 试制使用 |
| | | | | |

1.3 版本配套表

1 注意

在升级版本之前,请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

| 产品系列 | 软件对外版本信息 |
|------------|------------------|
| ES3024-VMS | E01013SP04 |
| 搜索工具 | BCT-V1. 2. 3 (R) |
| NVR2016 | E02002SP27 |
| EC200系 | E02002SP15 |

1.4 版本升级注意事项

无

2 软件特性变更说明

无

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

无

5 存在问题与规避措施

- 1、D202307270037
- 问题现象:【D034SP01】【400W 极目&800W 极目】【对讲】400W&800W 极目, web 接收端不 论是采用笔记本公放或者 PC+耳麦方式,有很清晰的回声(回声比 web 接收端说话者延时约 2s), 且回声在每次讲完话都会有
- 产生条件:扬声器输出调到 100 或者电脑调到 100
- 规避措施: 笔记本或电脑声音调到 70
- 2、D202306050029
- 问题现象:【图像】【D030SP01】【极目首轮图像】800W极目画面左右两边图像风格及色彩还原不一致, 且左侧画面偏蓝紫较严重,和 Ⅲ 比,绿植有白边,需优化解决
- 产生条件:设备一边有光源时会导致左右画面亮度不一致
- 规避措施:安装时尽量避开光源在一侧的场景

6 解决问题列表

无

7 相关资料

- 7.1 相关资料清单
 - 华智 IPC 产品_用户 FAQ

7.2 资料获取方式

• 联系 UNISINSIGHT 技术支持获取

8 技术支持

技术支持热线电话: **400-688-6363**(手机、固话均可拨打) 网址: <u>www.unisinsight.com</u>

附录 A 版本升级操作指导

(1) 将设备接好电源与网线后,在 ie 浏览器登录设备 web 网页,地址为设备 ip,默认为: 192.168.0.10, web 页面如图 1 所示:

图1 web 页面



Copyright© 2018-2019 重庆紫光华山敏安科技有限公司 版权所有,保留一切权利

(2) 输入账号密码进行登录;

发货软件初次登录会提示设置密码,使用设置的密码进行登录,登录成功后如图2所示:

图2 预览界面



(3) 点击右上角"系统"选项进入系统设置页面,如图3所示:

图3 系统页面

| | | | | | | | | | | - 6 × |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------|----|----|---------|------|--------------|
| f http://192.168.0.10/cgi | -bin/luci/adimin/copysystem | | D - C 🖸 Unis | sinsight - 系统信息 | • L × | _ | | | | ↑ ★ ☆ |
| SS 新光学習 UNISINSIGHT | | | 预选 | 回放 | 智能 | 配置 | 系统 | 🔒 admin | ? 形助 | 🕘 退出 |
| | | | | | | | | | | |
| 品 系统信息 | 系统 | | | | | | | | | |
| ■ 系統管理 ~ | 设备名称 * | Unisinsight | | | | | | | | |
| 回 软件许可 | 设备型号 | | | | | | | | | |
| | 设备序列号 | 219801A1YQ444444446i2c-0/0-0048 | | | | | | | | |
| | 程序版本号 | .E201904091001 | | | | | | | | |
| | 本地时间 | Fri Apr 19 16:40:03 2019 | | | | | | | | |
| | 运行时间 | 0h 4m 59s | | | | | | | | |
| | 平均负载 | 6.54, 3.97, 1.70 | | | | | | | | |
| | 主板温度 | ~°C | | | | | | | | |
| | 内存 | | | | | | | | | |
| | 物理内存 | 245.05 M | | | | | | | | |
| | 空闲内存 | 134.29 M | | | | | | | | |
| | | | 保存 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ø. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 点击左侧"系统管理",出现如图4子选项,点击"维护",进入维护页面:

图4 维护页面

| | | | 2017A | | | | | | - 8 × | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|----------------------|-------|----|-----|---------|------------------|---|
| (=) (=) http://192.168.0. | 10/cgi-bin/luci/admin/copysyste | m/systemmanagement | 5-Q | 🗿 Unisinsight - 用户管理 | - L × | | | | n ★ 3 | ¢ |
| 5 新光华智 UNISINSIGHT | | | 预览 | 回放 | 智能 | 配置 | 系统 | 💄 admin | ?帮助 🕛 退出 | |
| 田 系统信息 | 用户管理 | 在线用户 | | | | | | | | |
| 目 系统管理 ∧ | | | | | | | | | + elit | |
| 用户 | 序号 | 用户名 🔺 | | 用户类型 🔺 | | | 操作 | | | |
| 时间 | 1 | admin | | 管理员 | | | Ø | | | |
| 维护 | 2 | super | | 管理员 | | | R f | īī | | |
| 日志 | | | | | | | | | | |
| 🛄 软件许可 | | | | | | | | | 1-2/共2张 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Y | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| http://192.168.0.10/cgi-bin/luci | admin/copysystem/overview | | | | | | | | | |

(5) 在维护页面下方有升级选项,如图 5 所示,点击"浏览",弹出对话框,选择要升级的在线程序,点击"打开":

图5 升级选项

| | | | | | | | | = 🖬 🗙 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|----|----|---------|-----------|
| 😑 \ominus 🙆 http://192.168.0.10/c | gi-bin/luci/admin/copysystem/system | nmanagement/upgrademaintenance | 🖉 - 🗘 🧑 Unis | insight · 维护 · LuCI × | | | | n ★ \$ |
| S 新光华曾 UNISSINGION | | | 预览 | 回放智能 | 配置 | 系统 | 💄 admin | ? 帮助 ⑧ 退出 |
| | | | | | | | | |
| 品 系统信息 | 重启 | | | | | | | |
| ■ 系統管理 へ | 重启 | 重新启动设备 | | | | | | |
| 用户 | 恢复默认值 | | | | | | | |
| 时间 | 恢复出厂配置 | | | | | | | |
| 维护 | 信息导出 | | | | | | | |
| 日志 | 配置文件 | 用于导出设备参数文件 | | | | | | |
| 回 软件许可 | 诊断信息 | 导出日志、系统信息、硬件信息等 | | | | | | |
| | 配置导入 | | | | | | | |
| | 配置文件 | 浏览 | 9 \ | | | | | |
| | 请预先准备好需要导入的配置 | 文件(必须为.data文件),并将它保存到您的登录 | 终端. | | | | | |
| | 升级 | | | | | | | |
| × | 系统软件包 | 浏览 | 导入 | | | | | |
| | 请根据软件版本说明书找到和 | 本设备匹配的软件(必须为bin文件),并将它保存 | 到您的登录终端。 | | | | | |
| | 说明:升级过程需要1-10分钟 | • , 诸不要关闭电罩 , 完成升级后将自动重启 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(6) 打开成功后如图 6 所示,点击"导入"后,等待页面跳转:

图6 升级文件导入

| | | | | | | | | | | = 0 × |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----|----|----|---------|------|--------|
| (http://192.168.0.10/ | cgi-bin/luci/admin/copysystem/systemm | anagement/upgrademaintenance | بې 🕈 🗘 🖉 🖉 Deis | insight - 维护 - LuC | X X | | | | | nt ★ ¤ |
| | | | 預览 | 回放 | 智能 | 配置 | 系统 | 💄 admin | ? 帮助 | 🕛 退出 |
| | | | | | | | | | | |
| 品 系统信息 | 重启 | | | | | | | | | |
| ■ 系統管理 へ | 重启 | 重新启动设备 | | | | | | | | |
| 用户 | 恢复默认值 | | | | | | | | | |
| 时间 | 恢复出厂配置 | | | | | | | | | |
| 维护 | 信息导出 | | | | | | | | | |
| | 配置文件 | 用于导出设备参数文件 | | | | | | | | |
| 回软件件可 | 诊断供意 | 导出日志、系统信息、硬件信息等 | | | | | | | | |
| | 配置导入 | | | | | | | | | |
| | 配置文件 | 浏览 | 导入 | | | | | | | |
| | 请预先准备好需要导入的配置文 | 件(必须为.data文件),并将它保存到您的登录终 | ж. | | | | | | | |
| | 升级 | | | | | | | | | |
| 4 | 系統软件包 | C:\fakepath\ipc_71xx_04(浏览 | 导入 | | | | | | | |
| | 请根据软件版本说明书找到和本 | 设备匹配的软件(必须为bin文件),并将它保存到: | 您的登录终端。 | | | | | | | |
| 说册:升级过程需要1-10分钟,请不要关闭电源,完成升级后将自动重启 | | | | | | | | | | |
| http://192.168.0.10/cgi-bin/luci/ad | min/copysystem/systemmanagement/sy | slogs | | | | | | | | |

(7) 待页面跳转到如图 7 页面后,点击"执行",等待系统升级(系统升级可能需要 2~10 分钟), 升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成(如果未刷新请手动刷新页面)。



图7 升级跳转页面

| | http://1921680 | 10/mi.hn/uri/admin/consultan/sutanous anamart/sourcedafia | 0 + C (Sue | decision lucit | , | | | | - 0 × |
|----|--------------------|--|------------|-----------------|--------|----|----|---------|-----------|
| C | 新光华智 UNICACIONT | And a standard and a second of the standard strength and a second strength and a | 预览 | emeight - Luc.i | 「「「「」」 | 配置 | 系统 | 💄 admin | 2 帮助 🕛 退出 |
| | | | | | | | | | |
| 88 | 系统信息 | 固件已上传,请注意核对文件大小和校验值! | | | | | | | |
| | 系统管理 ^ | | | | | | | | |
| | 用户 | 校验值 | | | | | | | |
| | 时间 | MD5: 022c2c4eb7c34d54f7b30e25e6092234 | | | | | | | 取消 🗈 执行 |
| | 维护 | SHA256: 1af7ea125e95d00dc1157d3a5a01cef0d017e40ee872ad7bdfcc1935367df68b | | | | | | | - |
| | | 大小: 31.88 MB | | | | | | | |
| _ | | 就 置又件将被保留。 | | | | | | | |
| E | 软件许可 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |